クイックスタートガイド 株式会社 親和産業

SMZ-LM-STK"ネコメタル塗棒"の使い方

1. 接触面のクリーニング

CPU の表面とヒートシンクの接触面をクリーニング液などを用いて油分を拭き取ってください。古いグリスが残っている場合は、完全に拭き取ってください。拭き取った後は手で触らないように注意してください。

2. 液体金属の塗布





↑液体金属受け皿

- ① 液体金属を付属の液体金属受け皿に適量を垂らします。
- ② 液体金属受け皿上で、ネコメタル塗棒の先端(白い方)で円を描くように液体金属を馴染ませます。
- ③ 馴染ませたら CPU のヒートスプレッダ表面やコアの部分へ均等に馴染むよう薄く塗り広げてください。 ※塗布する厚さは出来るだけ薄いほうが効果的です。
 - ※ヒートシンック側にも適量を塗布することで高い効果が得られます。
 - ※CPU のヒートスプレッダ表面やコアの部分から液体金属がはみ出さないように注意してください。
- ④ 垂直にヒートシンクを装着して完了です。

補足事項:当商品を破棄する場合には、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。